


処理前

SIB10024240576-1862: ピンがスムーズに動かない状態



再生処理後



再生処理後の状態
コンタクトピンは堅い金Auで再生された

